


Masszeichnung Oberflächen-Widerstandsthermometer

TWROc



Montagebeispiel

